



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna, Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, "Tecún Umán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Santa Cruz La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0337-43	FECHA:	16/05/24.




Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina, tercer nivel



Foto 2: Sustrucción de capote, tercer nivel



Foto 3: Sustrucción de chapas de aulas



Foto 4: Colocación de balcones, tercer nivel



Foto 5: Colocación de balcones de ventanas del segundo y tercer nivel parte de enfrente.



Foto 6: Colocación de balcones segundo y tercer nivel, parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna, Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, "Tecún Umán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Santa Cruz La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0337-43	FECHA:	16/05/24.



Foto 7: Colocación de balcones en ventanas




Foto 8: Sustitución de ventanas en cocina



Foto 9: Sustitución de puerta de cocina



Foto 10: Sustitución de puerta de aula



Foto 11: Sustitución de puerta salida de emergencia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

