



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz la Laguna, Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, "Tecún Umán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Cruz La Laguna, Sololá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0337-43	FECHA:	Jueves 02 de agosto 2024.



Foto 1. Colocación de balcones en la parte de atrás del establecimiento.



Foto 2. Cambio del techado por deterioro de las anteriores y por mucho goteo cuando llueve.



Foto 3. Cambio de chapas en algunas puertas que necesitan mantenimiento para la seguridad de los materiales que tienen los docentes.




Foto 4. Colocación de balcones en la cocina para seguridad y resguardo de los enceseres de refacción.




Foto 5. Colocación de balcones en las ventanas de los corredores para seguridad de las aulas.




Foto 6. Colocación de un portón de emergencia para seguridad de la entrada del edificio escolar..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

