

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAJOMEL, ALDEA TZUNUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0340-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTOR



Foto 2: MUROS DE TABLAYESO EN MAL ESTADO SE SUSTITUIRA CON MAMPOSTERIA DE BLOCK



Foto 3: ESTRUCTURA PARA GRADAS CON SIGNOS DE CORROSIÓN



Foto 4: AREA DONDE SE REMOZARA CON MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK



Foto 5: AREA PARA AGREGAR PILA DE CONCRETO DE 2 ALETAS



Foto 6: MUROS SIN PINTURA Y SUCIAS



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAJOMEL, ALDEA TZUNUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0340-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto 7: FALTA DE ACCESORIOS EN INODOROS



Foto 8: EVALUADOR DE CAMPO EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: LAMINA CON AGUJEROS GRANDES Y EN MUY MAL ESTADO



Foto 10: LAMINA CON AGUJEROS



Foto 11: VISTA FRONTAL DE MUROS SIN PINTURA



Foto 12: LAMINA DE MÓDULO ROTA



Firma y Sello del Presidente de la OPF

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de campo