



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                   |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLÁ                            | MUNICIPIO:                     | SAN PABLO LA LAGUNA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2DA. AVENIDA 5-98 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-15-0343-043                    | FECHA:                         | 14 DE MAYO 2024          |



Foto 7: Mantenimiento del porton de metal de la entrada principal de la escuela, pinta interior y exterior.



Foto 8: Colocación de bombillas y plafoneras.




Foto 9: Colocación de pila de dos alas.



Foto 10: Reparación y accesorio de depósito de agua.



Foto 11: Reparación de repello.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                   |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLÁ                            | MUNICIPIO:                     | SAN PABLO LA LAGUNA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2DA. AVENIDA 5-98 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-15-0343-043                    | FECHA:                         | 14 DE MAYO 2024          |



Foto 1: Tejado de cielo falso por unmento de calor en temporadas de invierno de 4 salones de clases



Foto 2: Pintada del módulo #01 del nivel preprimaria del primer y segundo nivel



Foto 3: Apertura de dos ventanas en interior del salón de preprimaria por falta de luz natural.



Foto 4: Reparación de caneleta para bajada de agua pluvial.




Foto 5: Mantenimiento de servicios y accesorios de sanitarios de módulo No. 1.



Foto 6: Pintada 9 barandas del módulo No. 1 en color negro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y sello del Director Centro Educativo Público</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|