

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                  |                                |                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                                           | MUNICIPIO:                     | San Pablo la Laguna, Sololá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2da. Avenida 5-98 zona 2    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-15-2454-43                                    | FECHA:                         | 18/09/2024                  |



CUBIERTO DE LAMINA



PUERTA DE METAL




VENTANAS



REPARACION O SUSTITUCION DE AZULEJOS



MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE PILA DE DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público