

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN MARCOS LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-16-0003-45	FECHA:	14/05/2024




FOTO 1 En este salón de primero básico se construirá un techo falso con material tabla yeso y su respectiva iluminación.



FOTO 2 En este salón de segundo básico se construirá un techo falso con material tabla yeso.



FOTO 3: En este salón se construirá un techo falso con material tabla yeso y su respectiva iluminación



FOTO 4: En este salón se construirá un techo falso con material tabla yeso con su respectiva iluminación



FOTO 5; EN ESTOS BAÑOS SE COLOCARÁ UN TINACO EN EL CUAL PARA EL DEPÓSITO DE AGUA RESPECTIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Encarnación Mendoza Chín
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público