

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN MARCOS LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-16-0003-45	FECHA:	14/05/2024



FOTO 1: Se observa el trabajo que se está realizando para el techo falso y su respectiva iluminación.



FOTO 2: Se está avanzando con el trabajo, aquí se observa que ya arreglaron una iluminación pero falta otra.



FOTO 3: En esta evidencia se observa que la iluminación y techo falso, esta en avance.



FOTO 4: En esta fotografía se observa el trabajo para techo falso.. Son tres salones que se tienen que colocar techo falso.



FOTO 5: Se observa el trabajo para la colocación del rotoplas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Encarnación Mendoza Chimal

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

