

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN MARCOS LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-16-0003-45	FECHA:	14/05/2024



FOTO 1: TECHO FALSO E ILUMINACIÓN FINALIZADA EN ESTE SALÓN QUE CORRESPONDE A PRIMERO BÁSICO.



FOTO 2: TRABAJO TERMINADO EN ESTE SALÓN DE CLASES.



FOTO 3: TRABAJO FINALIZADO CON ÉXITO.



FOTO 5: INSTALACIÓN Y CULMINACIÓN DEL ROTOPLAS CON TODAS LAS TUBERÍAS NECESARIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Encarnación Mendoza

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público