

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN MARCOS LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. PEDRO MOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-16-0346-43	FECHA:	14/05/2024



FOTO 1. Es el espacio que se va a cubrir de láminas para ampliar la cocina



FOTO 2. Es el espacio en donde se requiere de una estructura metálica para cubrirlo y tener una cocina amplia, como también aprovechando el espacio.



FOTO 3. Espacio donde se colocará piso.



Foto 4. este es el aula que se convertirá en cocina, se romperá las dos ventanas visibles desde la corona hasta el piso con tal de unirse con el callejón de atrás,



Foto 5. Es en esta área donde se coloran chorros y lavaplatos como también otras cisas para cocina,



FOTO 6. Este es el muro que se arreglará que está entre la escuela y una propiedad privada, el muro es de la escuela, se elevará mas para tener una altura aceptable para protección de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público