

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN MARCOS LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. PEDRO MOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-16-0346-43	FECHA:	26/07/2024



FOTO 1: ES LA PARTE QUE SE LE AGREGARÁ A LA COCINA, Y ES NECESARIO CUBRIRLO CON LÁMINAS.



FOTO 2. PARA TECHARLO SE REQUIERE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA QUE AQUÍ SE OBSERVA.



FOTO 3: SE ESTÁ AVANZANDO EN LA COLOCACIÓN DE PISO.



FOTO 4: DESPUES DE UNOS TRABAJOS EN ROMPER LA PARED, SE OBSERVA LA AMPLITUD DEL ESPACIO PARA LA COCINA.




FOTO 5: SE OBSERVA EL TRABAJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE LAVATRASTE Y OTROS.



FOTO 6: SE OBSERVA EL MURO DE CONTENCIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---