

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN MARCOS LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. PEDRO MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-16-0346-43	FECHA:	4/09/2024



FOTO 1: SE OBSERVA EL TECHO TERMINADO.



FOTO 2: ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHO FINALIZADO.



FOTO 3: PISO Y AMPLIO ESPACIO DE LA COCINA.



FOTO 4: AMPLIO ESPACIO, ILUMINACION Y VENTILACION SUFICIENTE PARA UN MEJOR AMBIENTE DE LA COCINA.



FOTO 5: LAVATRASTE, LAVADERO Y MAS COMPONENTES DE LA COCINA, PARA FACILITAR EL TRABAJO DE LAS COCINERAS.



FOTO 6: EL MURO DE CONTENCION Y UNA DE LAS PUERTAS DE METAL INSTALADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
--	---