



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN MARCOS LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-16-2623-42	FECHA:	31 Julio de 2024



Foto 1: Inicio de la pintada de paredes y cambio de chapas



Foto 2: sustitucion de grifos



Foto 3: Ya en proceso de la pintada




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Muriel Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPE



B. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

