

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Sector II, Caserio Panacal, Aldea Panyebar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-17-0009-43	FECHA:	12/06/2024



Espacio donde se realizará la sustitución de láminas, de la EORM, sector II, caserio Panacal, Aldea Panyebar.



Espacio donde se realizará el muro perimetral, para la seguridad del Centro educativo.



Espacio donde se realizará el muro perimetral, para la seguridad del Centro Educativo.



Corredor del Centro Educativo donde se sustituirá piso.



Sustitución de piso en las aulas del establecimiento.



Sustitución de piso en las aulas del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Viv E. López

Firma y sello del Presidente de la OPR



Amor

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

