



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II, Caserio Panacal, Aldea Panyebar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0009-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Colocación de costaneras para la sustitución de láminas, de la EORM, Sector II, Caserio Panacal, Aldea Panyebar.



Foto 2: Construcción del muro perimetral para la seguridad del Centro educativo.



Foto 3: Construcción del muro perimetral, para la seguridad del Centro educativo.



Foto 4: Colocación de piso en el corredor del Centro educativo.



Foto 5: Preparación del aula para la sustitución del piso del establecimiento.



Foto 6: Colocación de piso en el aula del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vive Esp. P.

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

