

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN JUAN LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASAJUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-2486-45	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: El techado de las aulas se encuentran deterioradas por su uso natural y por las inclemencias del tiempo.



Foto 2: En la siguiente imagen podemos apreciar las láminas agujeradas.



Foto 3: en esta otra aula se puede apreciar que también las láminas están deterioradas y rotas.



Foto 4: En esta imagen se puede observar las láminas deterioradas por las inclemencias del tiempo.



Foto 5: Las láminas se encuentran fuera de las costaneras.



Foto 6: se quiere cambiar el techo de lamina por losa, por las inclemencias del tiempo interrumpe las clases como la lluvia y el calor tomando en cuenta que la comunidad colinda con la costa y hace mucho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

