

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Pedro La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenidad D 5-35 zona 2 , Cantón Chuacanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0008-46	FECHA:	26/09/2024



Foto 1. Sustituir 4 puertas de madera por puestas de metal, e implementar 1 puerta de metal en el laboratorio de computación para una nueva división



Foto 2. Instalar piso de cerámico en el salón de usos múltiples.



Foto 3. Sustituir 2 inodoros que ya están deteriorados



Foto 4. Mantenimiento de portón de entrada



Foto 5. Sustitución pared de lámina a pared de block



Foto 6. Sustitución depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Pedro La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenidad D 5-35 zona 2 , Cantón Chuacanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0008-46	FECHA:	26/09/2024



Foto 7. Sustitución de bombillas a lamparas ahorradoras





Foto 8. Sustitución depósito de agua





Foto 9. Sustituir toma corrientes



Foto 10. Sustitución depósitos de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

