

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Pedro La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenidad D 5-35 zona 2 , Cantón Chuacanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0008-46	FECHA:	26/09/2024



Foto 1. Colocación de piso cerámico



Foto 2. Pavimento de patio



Foto 3. Levantado de muro de block



Foto 4. Levantado de pared de tabla yeso



Foto 5. Colocación de puerta de metal



Foto 6. Instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

x

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Pedro La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenida D 5-35 zona 2 , Cantón Chuacanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0008-46	FECHA:	26/09/2024



Foto 7. Depósito de agua nuevo



Foto 8. Mantenimiento y reparación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Centro Educativo Público	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

