

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM HUMBERTO CORZO GUZMÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 3-19 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-18-0362-43	FECHA:	2/08/2024



Cubierta de lámina policarbonato



Pintura interior 1o. 2o. Y 3o. Módulo



Accesorios de baños



Azulejos




Accesorios de lavamanos



Tinacos y techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

