

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                             |                                |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                                      | MUNICIPIO:                     | San Pedro La Laguna, Sololá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Pacuchá | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3ra. Avenida 7-23 Zona 1    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-18-0363-43                               | FECHA:                         | 19 DE FEBRERO DE 2024       |



Cubierta de lámina



Ventana



Servicio sanitario



Mantenimiento de baranda



Reparación a portones



Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

