

SITUACIÓN DEPENDENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Escuela	MUNICIPIO	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Tzanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-15-0012-43	FECHA	20/02/2024



Foto 1: Se observa la falta de muro perimetral en la escuela.



Foto 2: se observa atrás de una de las aulas, que necesita de planchas de metal para circular la establecimiento.



Foto 3: Se observa una parte de la escuela que necesita de planchas de metal, para circularlo por completo.



Foto 4: Falta losa de patio en la escuela enfrente de la sala de computación.



Foto 5: Falta losa de patio en la escuela, enfrente de la cocina.



Foto 6: Se observa que el aula de tercero B, genera mucha humedad por falta de ventilación, donde se necesita instalar dos ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

