

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 Avendia 6-23 Zona 2, Cantón Pachichaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0018-45	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Deterioro de las lamaparas en corredores



Foto 2: Falta de plafonera en los corredores



Foto 3: falta de instalacion del pasillo



Foto 4: Falta de lamparas en el pasillo



Foto 5: Falta de lamparas en el salon de usos multiples



Foto: Falta de instalacion electrica en el segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del presidente de la OIV



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

