

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Chukumuk	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 3, Comunidad Chukumuk
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-0024-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Parte trancera de la cocina finalizada y remodelada




Foto 2: Area restaurada y finalizada




Foto 3: Estufa de leña terminada.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

