

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Solá	MUNICIPIO	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Tzanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-19-0390-43	FECHA	20/02/2024



Foto1: Estructura DE Techo, de tres aulas se coloca el cielo falso



Foto2: Pintada de la escuela en genral de lo exterior de cada aula.



Foto 3: Cambio de1 portón grande del perímetro de la escuela y colocación de una cabaña en la parte de arriba.




Foto 4 :




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

