



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PACHICHAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pachichaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2435-43	FECHA:	23/02/2023



Foto1. Laminas deterioradas , tendales y reglas en mal estado .



Foto2. Cuando llueva cae gotas de aguas y no se puede trabajar con los niños.




Foto 3: Baranda oxidada y en mal estado.



Foto 4. Pared despintada de las aulas y baños.



Foto 5. Porton de la parte de enfrente de la escuela en mal estado.



Foto 6. Los cables, tomacorriente y apagadores en mal estado . Es un problema para la comunidad educativa, los niños pueden meter sus manos donde esta roto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

