

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA FLOR DEL CAFÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0043-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Cocina. Sustrucción de pila de concreto.



Foto 2: Cocina. Instalación puerta de metal de gabinete.



Foto 3: Cocina. Sustrucción de ventanas de madera por metal.



Foto 4: Reparación y mantenimiento de cisterna/depósito de agua. Sustrucción de depósito de agua 1700 lt.




Foto 5: Servicio sanitario y sus accesorios. Sustrucción de inodoros.



Foto 6: Servicio sanitario y sus accesorios. Sustrucción de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al proceso de hojas.




Firma y Sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA FLOR DEL CAFÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0043-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Servicio sanitario. Mantenimiento a puertas de metal.



Foto 8: Servicio sanitario. Instalación de tubería para migitorio.



Foto 9: Servicio sanitario. Sustitución de drenaje con cajas sifón.



Foto 10: Servicio sanitario. Pintura de paredes.




Foto 11: Servicio sanitario. Reparación sistema eléctrico.



Foto 12: Servicio sanitario. Mantenimiento de ventana de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA FLOR DEL CAFÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0043-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 13: Servicio sanitario. Sustitución de piso.



Foto 14: Red de drenaje. Colocación de 6 cajas con rejas.



Foto 15: Red de drenaje. Colocación de 6 cajas con rejas.




Foto 16: Red de drenaje. Sustitución tubería línea principal con 4 cajas con rejas.



Foto 17: Módulo I. Filtración de agua salón 1.



Foto 18: Módulo I. Filtración de agua salón 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA FLOR DEL CAFÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0043-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 19: Módulo II: Filtración de agua salón 1.



Foto 20: Módulo II. Filtración de agua en corredor.



Foto 21: Módulo III. Filtración de agua salón 1.



Foto 22: Módulo III. Filtración de agua salón 4.



Foto 23: Módulo III. Filtración de agua en corredor.



Foto 24: Modulo IV Sustitución de balcon de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

