

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0052-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal y sustitución de cubierta de lámina en módulo 1 de aulas



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina en modulo 2 de aulas



Foto 3: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de metal en servicios sanitarios y área de pila, mantenimiento de puertas de metal y aplicación de pintura en muros



Foto 4: Sustitución de inodoros, sustitución de electromalla por balcón de metal, instalación de azulejo y aplicación de pintura.



Foto 5: Sustitución de azulejo y mantenimiento de puertas de metal en gabinete de concreto, sustitución de estufa rural completa, aplicación de pintura en cocina



Foto 6: Sustitución de ventana de metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Ambrosio

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

