

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO JAPÓN NACIONAL VÍA TAHUEXCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JAPÓN NACIONAL VÍA TAHUEXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0055-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Nivelación del tanque de agua. (Levantario).



Foto 2: Expansión de cocina, remodelación, pila de concreto, estufa mejorada.




Foto 3: Cambio de malla, sustitución de lamina, cambio de puerta.



Foto 4: Cambio de camino de adoquin por concreto de la cocina hacia los salones.



Foto 5: Sustitución de baranda en todo el contorno del comedor.



Foto 6: Sustitución de gabinetes, sustitución electrica de sistema de bombeo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio morino salinas cabeza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

