

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                        |                                |                |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ          | MUNICIPIO:                     | MAZATENANGO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA TAHUEXCO JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tahuexco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0057-43          | FECHA:                         | 09/10/2024     |



Foto: Salón uno, sustitución de láminas y tendales.



Foto 2: Salón dos, sustitución de laminas y tendales.



Foto 3: Salón tres, sustitución de laminas troqueladas y tendales.



Foto 4: Salón cuatro, sustitución de láminas troqueladas y tendales.




Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico en todos los salones a remozar, con apagadores y focos.



Foto 6: Colocación de focos con apagadores y cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MMEI

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

