

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TAHUEXCO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tahuexco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0057-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 1. Instalación de sistema eléctrico.




Foto 2. Instalación de tomacorrientes.



Foto 3. Colocación de lamina troquelada



Foto 4. Desmontaje y colocación de reglas de madera.



Foto 5. Desmontaje de laminas



Foto 6. Colocación de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MMEI

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público