

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TAHUEXCO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tahuexco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0057-43	FECHA:	03/12/2024




Foto: Salón uno, sustitución de láminas y tendales.



Foto 2. Sustitución de lámina troquelada



Foto 3: Salón tres, sustitución de laminas troqueladas y tendales.



Foto 4: Salón cuatro, sustitución de láminas troqueladas y tendales.






Foto 5. Sustitución de sistema eléctrico en todo el establecimiento.



Foto 6: Colocación de focos con apagadores y cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---