



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0058-43	FECHA:	9/09/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 aulas modulo I



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 aulas, modulo II



Instalacion de ventanas de metal aulas, modulo II



Sustitución de estructura de metal de ventana aulas, modulo III



Sustitución de canal de metal aulas modulo III



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" aulas, modulo III

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0058-43	FECHA:	9/09/2024



Sustitución de lámina en cocina



Reparación de filtración de agua en cocina



Instalación de depósito de concreto para agua



Sustitución de tubería línea principal




Sustitución de caja de registro




Sustitución de tubería de PVC de 3" para drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

