



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0058-43	FECHA:	13/11/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 aulas módulo I



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, aulas módulo II



Instalación de ventanas de metal aulas, módulo II



Sustitución de estructura de metal de ventanas aulas módulo III



Sustitución de canal de metal aulas módulo III



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc de 3" aulas módulo III

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro de Escuelas Públicas





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0058-43	FECHA:	13/11/2024



Reparación de lámina en cocina



Reparación de Filtración de agua en cocina



Instalación de depósito de concreto para agua



Sustitución de tubería línea principal



Sustitución de caja de registro



Sustitución de tubería de PVC de 3" para drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.D.E. Oficial



Firma y Sello Dirección de Educación Pública

