



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0058-43	FECHA:	11/12/2024




Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 aulas módulo I



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, aulas módulo II



Instalación de ventanas de metal aulas, módulo II



Sustitución de estructura de metal de ventanas aulas módulo III



Sustitución de canal de metal aulas módulo III



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc de 3" aulas módulo III

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Sistema de Gestión de la Calidad



Firma y Sello



Director Centro Educativo Público