

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AVENIDA 7-25 ZONA 3, COLONIA EL COMPROMISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0127-43	FECHA:	09/09/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de estructura de soporte de madera por metal, (mano de obra incluida)



Instalación de piso cerámico antideslizante



Instalación de ventana de aluminio mill finish y Reparación en unión de lámina con muro de concreto.



Mantenimiento a portones de metal



Mantenimiento a ventanas



Pintura interior y exterior en muro perimetral del frente, Pintura en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Mixta, Mazatenango, Suchitepequez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Dirección, Mazatenango, Suchitepequez