



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA MONTAÑITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0129-43	FECHA:	09/09/2024



Foto 1. Reparación de sistema eléctrico en aulas.



Foto. Sustitución de piso líquido por piso cerámico en aula.



Foto 3: Suministro de puerta de metal de 1.0 X 2.10,
Suministro de ventana PVC blanco con vidrio claro.



Foto 4: Sustitución de lámina troquelada calibre 26
Sustitución de estructura de metal costanera 3*2 chapa 18 (Lijado y pintado)



Foto 5. Reparación de sistema eléctrico en aulas.



Foto 6. Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

