

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN MONTE CRISTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0132-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Suministro de mesa de concreto revestida de azulejo, mantenimiento de estufa rural, sustitución de pila, sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 2: Suministro de ventanas y balcones de estructura metálica



Foto 3: Cerramiento de block sobre solera de corona




Foto 5: Cerramiento de block entre muro de cocina y aula




Foto 5: Suministro de puerta de metal de 2.10 x 1.00 en cocina



Foto 6: Mantenimiento de puertas de metal en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente Municipal



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

