



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chiquistepéque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0137-43	FECHA:	5/24/2024



Foto 1: Pintura exterior



Foto 2: Repello exterior e interior



Foto 3: Sustitución e instalación de puertas



Foto 4: Sustitución de sanitarios



Foto 5: Pintura interior



Foto 6: Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea chiquistepéque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0137-43	FECHA:	5/24/2024



Foto 1: Instalación de balcones



Foto 2: Instalación de balcones



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 5: Mantenimiento de portón



Foto 6: Lijado y pintado de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



[Signature]



Todos los documentos que se encuentran en el Sub Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquistepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0137-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 7: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 8: Sustitución de estufa rural completa



Foto 9: Sustitución de tomacorriente más iluminación



Foto 10: Instalación de ventana de metal



Foto 11: Repello y pintura exterior e interior



Foto 12: sustitución de estufa rural y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



[Signature]



Todos los documentos que se encuentran en el Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquistepéque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0137-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Repello y cernido en paredes interior y exterior



Foto 3: Pintura interior y exterior




Foto 4: Demolación de pared existente más tallado



Foto 5: Sustrucción de puerta metálica



Foto 6: Sustrucción de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en Mazatenango de hojas.

[Firma]



[Firma]



Todos los documentos que se encuentran en el sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.