



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Mazatenango              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea chiquistepéque     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0137-43 | FECHA:                         | 02 de Septiembre de 2024 |



Foto 1: Pintura exterior



Foto 2: Repello exterior e interior



Foto 3: Sustitución e instalación de puertas



Foto 4: Sustitución de sanitarios



Foto 5: Pintura interior




Foto 6: Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Mazatenango              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea chiquistepéque     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0137-43 | FECHA:                         | 02 de septiembre de 2024 |



Foto 1: Instalación de balcones



Foto 2: Instalación de balcones



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 5: Mantenimiento de portón



Foto 6: Lijado y pintado de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de EORM



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Mazatenango              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chiquistepéque     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0137-43 | FECHA:                         | 02 de septiembre de 2024 |



Foto 7: Sustrucción de ventana de madera por metal




Foto 8: Sustrucción de estufa rural completa




Foto 9: Sustrucción de tomacorriente más iluminación



Foto 10: Instalación de ventana de metal



Foto 11: Repello y pintura exterior e interior



Foto 12: sustitución de estufa rural y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Mazatenango              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea chiquistepéque     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0137-43 | FECHA:                         | 02 de septiembre de 2024 |



Foto 7: Sustrución de piso



Foto 8: Sustrución de piso



Foto 9: Sustrución de láminas



Foto 10: Sustrución de lámina



Foto 11: Sustrución de puerta



Foto 12: Sustrución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
