



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Mazatenango              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea chiquistepeque     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0137-43 | FECHA:                         | 02 de septiembre de 2024 |




Foto 7: Sustrución de piso



Foto 8: Sustrución de piso



Foto 9: Sustrución de láminas



Foto 10: Sustrución de lámina



Foto 11: Sustrución de puerta




Foto 12: Sustrución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Mazatenango              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chiquistepéque     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0137-43 | FECHA:                         | 02 de septiembre de 2024 |



Foto 7: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 8: Sustitución de estufa rural completa



Foto 9: Sustitución de tomacorriente más iluminación



Foto 10: Instalación de ventana de metal



Foto 11: Repello y pintura exterior e interior



Foto 12: sustitución de estufa rural y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Puro





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Mazatenango              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea chiquistepéque     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0137-43 | FECHA:                         | 02 de septiembre de 2024 |



Foto 1: Instalación de balcones



Foto 2: Instalación de balcones



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 5: Mantenimiento de portón



Foto 6: Lijado y pintado de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez | MUNICIPIO:                     | Mazatenango              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea chiquistepéque     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-01-0137-43 | FECHA:                         | 02 de Septiembre de 2024 |



Foto 1: Pintura exterior



Foto 2: Repello exterior e interior



Foto 3: Sustitución e instalación de puertas



Foto 4: Sustitución de sanitarios



Foto 5: Pintura interior



Foto 6: Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

