

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "FLOR DEL CAFE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DO. GRUPO COLONIA FLOR DEL CAFE, 8A. CALLE 5-05
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0224-45	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de portón principal



Foto 2: Colocación de portón hacia dirección



Foto 3: Colocación de balcón en ventana de la dirección



Foto 4: Colocación de barandal en la parte de arriba hacia dirección



Foto 5: Sustrucción de puerta de bodega



Foto 6: Sustrucción de portón hacia los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria del Rosario Tui

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "FLOR DEL CAFE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DO. GRUPO COLONIA FLOR DEL CAFE, 8A. CALLE 5-02
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0224-45	FECHA:	



Foto 7: Sustrucción de portón secundario del establecimiento



Foto 8: Instalación eléctrica en pasillo de dirección



Foto 9: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico en dirección



Foto 10: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico en bodega



Foto 11: Colocación de raizón en muro perimetral del establecimiento



Foto 12: Repello de pared de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de observación.

Maria del Rosario Tui

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

