



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANGALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0423-43	FECHA:	9/12/2024
			
SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA CALIBRE 26 TROQUELADA, MODULO DE AULA EXTERIOR		SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL COSTANERA 3*2 CHAPA 16	
			
FABRICACION E INSTALACION DE BALCON CON HIERRO 3/8, CON ANGULAR DE 1"1CHAPA 16 MAS PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO INCLUYE MANO DE OBRA.		SUMINISTRO DE TORTA DE CONCRETO MODULO DE AULA EXTERIOR	
			
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE PLAFONERA, INCLUYE PLAFONERA FOCO,		REPARACION AREA DE COCINA, SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CONCRETO ESPESOR 010 MTS.	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amabilia Marisol Alvarez
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

