

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructuras de techo



Foto 3: Mantenimiento a Puertas



Foto 4: Cambio de Chapa en puerta principal (no funciona bien).



Foto 5: Sustitución de vidrios.




Foto 6: Mantenimineto balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 7: Sustrucción torta de concreto.



Foto 8: Sustrucción de canal de PVC.




Foto 9: Sustrucción de bajada de agua pluvial tubo PVC 3".



Foto 10: Pintura en muros exteriores




Foto 11: Pintura en muros interiores



Foto 12: Mantenimiento a puertas de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 13: Sustitución inodoro



Foto 14: Sustitución llave en mingitorio



Foto 15: Sustitución de grifos



Foto 16: Sustitución llave de paso



Foto 17: Sustitución baranda de metal




Foto 18: Mantenimiento de Portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.


Norma

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 19: Reparación o sustitución de azulejo



Foto 20: Sustitución de reposadera



Foto 21: Sustitución caja de registro



Foto 22: Sustitución tubería principal



Foto 23: Sustitución caja de contador



Foto 24: Sustitución de llave de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 25: Sustitución focos ahorradores



Foto 26: Sustitución interruptores dobles




Foto 27: Sustitución tomacorriente dobles



Foto 28: Mantenimiento estufa




Foto 29: Sustitución chimenea de metal



Foto 30: Repello y cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

