

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructuras de techo



Foto 3: Mantenimiento a Puertas



Foto 4: Cambio de Chapa en puerta principal (no funciona bien).



Foto 5: Sustitución de vidrios.




Foto 6: Mantenimiento balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Narva CP Hp

Firma y sello del Presidente de la OPF



Vu pfe

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 7: Sustrucción torta de concreto.



Foto 8: Sustrucción de canal de PVC.



Foto 9: Sustrucción de bajada de agua pluvial tubo PVC 3".



Foto 10: Pintura en muros exteriores



Foto 11: Pintura en muros interiores



Foto 12: Mantenimiento a puertas de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.


Nama

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 13: Sustrucción inodoro



Foto 14: Sustrucción llave en mingitorio



Foto 15: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 16: Sustrucción llave de paso



Foto 17: Sustrucción baranda de metal



Foto 18: Mantenimiento de Portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.


Narma Q R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 25: Sustrución focos ahorradores



Foto 26: Sustrución interruptores dobles




Foto 27: Sustrución tomacorriente dobles



Foto 28: Mantenimiento estufa



Foto 29: Sustrución chimenea de metal



Foto 30: Repello y cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Narmia OHO

Firma y sello del Presidente de la OHO



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Mazatenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Valles del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-2014-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 19: Reparación o sustitución de azulejo



Foto 20: Sustitución de reposadera




Foto 21: Sustitución de piso cerámico



Foto 22: Sustitución tubería principal



Foto 23: Sustitución caja de contador



Foto 24: Sustitución de llave de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma QH

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

