

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto1: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 2: Mantenimiento y puesta de chapas.



Foto 3: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 4: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 5: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 6: Cambio de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo O.P.F. BLANCA ADICIA GUATZIN DE LEÓN Firma y sello del Presidente de la OPF	Consejo O.P.F. DIRECCIÓN ALBA MARIA CHAVEZ CAJAS Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto 1: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 2: Cambio de puerta incluye chapa.



Foto 3: Cambio de puerta incluye chapa.



Foto 4: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 5: Mantenimiento y puesta de chapa .



Foto 6: Mantenimiento y puesta de chapa .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

O. P. F.

BLANCA ALICIA GUATZIN DE LEÓN
Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto 1: Sustrucción de piso por piso antideslizante.



Foto 2: Sustrucción de piso por piso antideslizante.



Foto 3: Mantenimiento de puertas baños.



Foto 4: Mantenimiento de puertas baños.



Foto 5: Pinturas en muros exteriores.



Foto 6: Sustrucción de bomba sumergible, tipo bala, cambio de tubería PVC y cableado de bomba de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0106-43	FECHA:	09 de Septiembre del 2024



Foto 1: Ampliación de ventana incluye balcón.



Foto 2: Ampliación de ventanas e instalación de balcones.



Foto 3: Ampliación de ventanas e instalación de balcones con vicerias.



Foto 4: Ampliación de ventanas e instalación de balcones con vicerias.



Foto 5: Ampliación de ventanas e instalación de balcones con vicerias.



Foto 6: Mantenimiento y puesta de chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público