

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHACALTE SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0107-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Área para suministro de ventana




Foto 1: Reparación de área de cocina




Foto 3: Ampliación de ventana, sustitución de balcón, levantado de block para mejorar altura de techo, sustitución de cubierta y estructura de techo



Foto 4: Suministro de malla galvanizada en muro perimetral




Foto 5: Suministro de galera en area de pila




Foto 6: Suministro de azulejo en servicios sanitarios

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Ramiro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público