



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHACALTE SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0107-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Mantenimiento area de baños, por socavamiento



Foto 2: Area de baños




Foto 3: Sustitución de estructura de techo y cubierta de lamina de cocina



Foto 4: Elevación de pared de cocina




Foto 5: Elevación de pared de cocina




Foto 6: Mantenimiento area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHACALTE SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0107-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Suministración e instalación de pila en area de cocina



Foto 2: Mantenimiento en baños




Foto 3: Elevación de pared de cocina




Foto 4: Suministro e instalación de mesa de concreto con azulejo



Foto 5: Mantenimiento área de cocina




Foto 6: Suministro e instalación de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

