



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHACALTE SIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0107-43	FECHA:	29/12/2024



Foto1: Mantenimiento de area de baños



Foto 2: Mejoramiento de area de cocina, ventana y pila



Foto 3: Elaboración de baños



Foto 4: Mejoramiento en area de baños



Foto 5: Mantenimiento a estructura de techo, cubierta de lamina, elevacion de pared e instalación de pila en area de cocina



Foto 6: Mantenimiento a estructura de techo, cubierta de lamina, elevacion de pared e instalación de pila en area de cocina

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

