

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio, cuyotenango Suchitepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0111-42	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: sustitución de cocina



Foto 2: sustitucion de canal de agua



Foto 3: colocacio'n de rotoplas para sanitarios



Foto 4: sustitucion de pila



Foto 5: Reparación de puertas de sanitario



Foto 6: suministro de pared de Block para dividir dirección y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAMA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHACALTE APARICIO, CUYOTENANGO SUCHI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0111-42	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: Sustrucción de malla en area perimetral de establecimiento



Foto 2: instalacion de portes de concreto para area perimetral



Foto 3: sustitución de malla area perimetral



Foto 4: Repello de pared



Foto 5: Sustrucción de porton de entrada de establecimiento



Foto 6: Realización de cocina gabinete

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAMA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio, Cuyotenango suchitepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0111-42	FECHA:	19/12/2024



Foto1: suministro de puerta de metal para cocina



Foto 2: sustitución de banqueta de concreto



Foto 3: fundicion de torta de cemento para nivelacion de entrada



Foto 4: aplicación de pintura muros interior y exterior



Foto 5: Enlaminado de aula




Foto 6: hechura de una ventana con balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAMA

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio, Cuyotenango suchitepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0111-42	FECHA:	19/12/2024



Foto1: elaboración de estructura de metal y laminado



Foto 2: de Instalación de malla en balcones



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAMA Firma y sello del Presidente de la OPA CANTON CHACALTE APARICIO ZONAL CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ Ministerio de Educación ESCUELA DE PARVULOS	Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION Cuyotenango, Such.
---	--