



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio, Cuyotenango suchitepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0111-42	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE POLLETÓN




Foto 2: INSTALACIÓN DE GABINETE



Foto 3: SUMINISTRO DE PUERTA DE METAL



Foto 4: SUMINISTRO DE BLOCK PARA DIVIDIR COCINA Y DIRECCIÓN



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE MALLA GALBANIZADA CON POSTES DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAMA Firma y sello del Presidente de la OPR CANTÓN CHACALTE APARICIO SUCHITEPEQUEZ Cuyotenango Suchitepequez Ministerio de Educación ESCUELA DE PARVULOS	Firma y Sello Director Centro Educativo Público E.O.P. CHACALTE A.P. 2-1 DIRECCION Cuyotenango Suchitepequez
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio, Cuyotenango suchitepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0111-42	FECHA:	19/12/2024



Foto1: SUMINISTRO DE PILA PARA NIÑOS



Foto 2: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE




Foto 3: SUMINISTRO DE GRIFO PARA LABAMANOS



Foto 4: SUMINISTRO DE TORRE DE METAL



Foto 5: SUMINISTRO DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 6: FUNDICIÓN DE TORTA DE CEMENTO PARA NIVELACION DE ENTRADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAMA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio, Cuyotenango suchitepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0111-42	FECHA:	19/12/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE CANAL PVC



Foto 2:



Foto 3: REPELLO Y CERNIDO EN PARED DE DIVICIÓN COCINA Y DIRECCIÓN



Foto 4: REPARACIÓN DE PORTON ESTRUCTURA METALICA



Foto 5: LAMINADO DE AULA



Foto 6: HECHURA DE VENTANA CON BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAMA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chacalte Aparicio, Cuyotenango suchitepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0111-42	FECHA:	19/12/2024



Foto1: INSTALACIÓ'N DE MALLA EN BALCONES



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAMA Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--