

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOTIFICACIÓN EL PANORAMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN EL PANORAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0004-42	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Sustitución de piso de granito por ceramico



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de balcón de hierro en ventana largo 2.5 x 1.5



Foto 4: Sustitución de portón largo 2.5 x 2 de ancho



Foto 5: Sustitución de puerta en servicio sanitarios



Foto 6: Sustitución de puerta de rejas largo 2 x 1.30 ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---